

西部重工公司 2026 年固体废物排放信息公开

序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第 I 类工业固体废物	固态（固态废物，S）	铆焊工序	自行利用	废钢
2	危险废物	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥	HW29 900- 023-29	T	/	固态（固态废物，S）	序，铆焊工序，铸造工序	委托处置，自行贮存	荧光灯管
3	危险废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	HW12 900- 252-12	T, I	/	半固态（泥态废物，SS）	铆焊工序	委托处置，自行贮存	废油漆
4	危险废物	废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥	HW08 900- 221-08	T, I	/	半固态（泥态废物，SS）	机械加工工序	委托处置，自行贮存	废油泥
5	危险废物	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08 900- 249-08	T, I	/	液态（高浓度液态废物 L）	机械加工工序，铆焊工序，铸造工序	委托处置，自行贮存	废机油
6	危险废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49 900- 041-49	T/In	/	固态（固态废物，S）	铸造工序	委托处置，自行贮存	固化剂桶
7	危险废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49 900- 041-49	T/In	/	固态（固态废物，S）	铆焊工序	委托处置，自行贮存	废油漆空桶
8	危险废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49 900- 041-49	T/In	/	固态（固态废物，S）	铸造工序	委托处置，自行贮存	固化剂桶
9	危险废	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、、废铅膏和酸液	HW31	T, C	/	固态（固态	机械加工工	委托处置	废铅蓄电

西部重工公司 2026 年固体废物排放信息公开

序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
	物		900-052-31			废物, S)	序, 铆焊工	, 自行贮	池
10	危险废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49 900-041-49	T/In	/	固态 (固态废物, S)	机械加工工序	委托处置, 自行贮存	废油桶
11	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第 I 类工业固体废物	固态 (固态废物, S)	铆焊工序	委托利用	焊渣、焊头
12	危险废物	烟气、VOCs 治理过程 (不包括餐饮行业油烟治理过程) 产生的废活性炭, 化学原料和化学制品脱色 (不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭 (不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物)	HW49 900-039-49	T	/	固态 (固态废物, S)	橡胶加工工序	委托处置	预聚体沉淀物、废活性炭.
13	危险废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49 900-041-49	T/In	/	固态 (固态废物, S)	铸造工序	委托处置	废涂料桶
14	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第 I 类工业固体废物	固态 (固态废物, S)	铸造工序	委托处置	废砂
15	一般工业固体废物	炉渣	SW03	/	第 I 类工业固体废物	固态 (固态废物, S)	铸造工序	委托处置	
16	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第 I 类工业固体废物	固态 (固态废物, S)	铸造工序	委托处置	除尘灰
17	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第 I 类工业固体废物	固态 (固态废物, S)	铸造工序	委托处置	炉衬料

西部重工公司 2026 年固体废物排放信息公开

序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
18	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第 I 类工业固体废物	固态（固态废物，S）	机械加工工序	自行利用	铁屑
19	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第 I 类工业固体废物	固态（固态废物，S）	铆焊工序	委托利用	氧化渣